

1. Какая ось?

Оси X, Z ?

2. Что вращать?


Главный шпиндель, контршпиндель,
приводной инструмент?

3. В какую сторону вращать?

По часовой стрелке, против часовой стрелки?

4. Код задания оборотов?

Команда S или R ?



	Оси
Главный шпиндель	Z
Контршпиндель	Z
Осовой приводной инструмент	Z
Радиальный приводной инструмент	ØX

Сверление			
Глубокое сверление	Шпиндель		Код оборотов
	Вперед	Назад	
G83	M03	M04	S
G14 G83	G14 M03	G14 M04	S
G83	M133	M134	P
G243	M133	M134	P

Нарезание резьбы метчиком		
Шпиндель		Код оборотов
Правая	Левая	
G84	G184	S
G14 G84	G14 G184	S
G95	G186	S
G195	G196	S