


Лист транспортировки

Фронтальный
вид



Станок должен транспортироваться только аттестованными специалистами.
Должны быть соблюдены следующие правила безопасности:
Подъемное и стропильное оборудование должны быть в рабочем состоянии.
Вспомогательные устройства для разгрузки станка подъемным краном должны быть обеспечены клиентом.




MX - серия
Модель: MX600



	Datum/ Date:	Name/ Name:	Technische Änderungen vorbehalten Specifications subject to change without notice
gezeichnet/drawn:	23.10.14	S. Barg	
geprüft/checked:	13.09.16	Y. Ucar	
überarbeitet/revised:			

Лист транспортировки

Вид
сбоку



Станок должен транспортироваться только аттестованными специалистами.
 Должны быть соблюдены следующие правила безопасности:
 Подъемное и стропильное оборудование должны быть в рабочем состоянии.
 Вспомогательные устройства для разгрузки станка подъемным краном должны быть обеспечены клиентом.



MX - серия
 Модель: MX600



	Datum/ Date:	Name/ Name:	Technische Änderungen vorbehalten Specifications subject to change without notice
gezeichnet/drawn:	23.10.14	S. Barg	
geprüft/checked:	13.09.16	Y. Ucar	
überarbeitet/revised:			